UltraPC DHC® Tecnología en tus Manos

Item 3134

03-11-2026



REACONDICIONADO

Placa Madre – Intel Core i5 HP Pavilion 14-al 940MX 2GB i5-7200U WIN – PN: 903707-601

Garantía
90 días + 10 Días de Satisfacción (Cambio/Devolución de Equipo).

Transferencia
$100.000
Antes ~~$265.000~~

Tarjetas
$104.000
Antes ~~$275.600~~

Escanea y compra en línea

IVA incluido · Precios válidos al 03-11-2026, sujetos a stock · Tarjetas incluye 4% de recargo.

Ver en www.ultrapc.cl

Características Principales

	Se debe confirmar de forma física si la placa madre es compatible, solo al momento de instalar es posible corroborar en un 100%.		Aquellos casos de derrame de líquido, es posible haya más partes afectadas, las cuales podemos cotizar en la mayoría de casos.
	Para ingresar tu equipo, llenas un formulario y agendas una visita a nuestra oficina en Providencia. Al ingreso se pagan $30.000 (+4% en caso de tarjetas), el cual responde al servicio de mano de obra. Este no se reembolsa en ninguna circunstancia, incluso si la placa finalmente no sea compatible, ya que responde a nuestro trabajo de desmontar y montar la placa, y dependiendo, desmontar y montar nuevamente. Nos hemos esforzado por brindar el monto más bajo del mercado.	PD	Sólo se venden con instalación, esto para poder garantizar el producto.

UltraPC DHC® Tecnología en tus Manos

Item 3134

03-11-2026

Características Principales (continuación)

Marca	HP	Procesador	INTEL® CORE™ i5-7200U (2.5 GHz - 3.1 GHz)
Linea de Producto	Pavilion	Gráficos	Revisar Hoja 'Detalle de Procesador', NVIDIA® GeForce™ 940MX

Galería de Imágenes



UltraPC DHC® Tecnología en tus Manos

Item 3134

03-11-2026

Garantía

90 días + 10 Días de Satisfacción (Cambio/Devolución de Equipo).
Fabricante: No Disponible

IMPORTANTE

• Garantía voluntaria de **servicio técnico** por el plazo indicado en esta ficha; no incluye cambios ni devoluciones, salvo fallas irreparables (cambio por un producto de igual valor).
• Los equipos reacondicionados y open box no tienen derecho a retracto.
• No cubre golpes, mal uso, componentes no originales, variaciones de voltaje, sobrecalentamiento ni el desgaste normal de la batería.
• Respalda tu información: UltraPC no se responsabiliza por la pérdida de datos.

Política completa: **Garantía de productos** · **Términos y condiciones**